




სასამართლო ექსპერტიზის ცნოვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

ექსპერტის დასკვნა FORENSICS REPORT



თბილისი, 0162, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 84
ქუთაისი 4600, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2ა
ბათუმი, 6000 პ. მელიქიშვილის ქუჩა 102

84 Chavchavadze Ave., Tbilisi 0162
2a I. Chavchavadze Ave., Kutaisi 4600
102 P. Melikishvili Str., Batumi 6000



ლევან სამხარაულის სახელმწიფო
სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი
LEVAN SAMKHARAOULI NATIONAL FORENSICS BUREAU

სამართლის სამსახურის კოდი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

No 5005297022

05/08/2022



5005297022

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია-ს მერს ბატონ
დავით შარაშიძეს

მიტონი დავით,

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი N46-462215484
მიმღების (ბიუროს 2022 წლის 9 ივნისის რეგისტრაციის N1003970122) საფუძველზე, გიგზავნით სასაქონლო
კოდექტრიზის N005329822 დასკვნას.

დამსახური:

კოდექტრიზის დასკვნა 11 ფურცლად;

მიტონის დემინიტონი

David Chavchavadze

მიტონის უფროსის მოადგილე



5005297022

အသိပေါ် ၀၅-၀၈-၂၃





005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822

გაფრთხილება

მუნიციპალიტეტის რეგიონის ექსპერტის დეპარტამენტის უფროსის მიერ გაწმემარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც მუნიციპალიტეტის საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შემთხვევაში.

ექსპერტის ჩატარების საფუძველი

მუნიციპალიტეტის სახელმ: სასაქონლო ექსპერტიზა

მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის მერია

მუნიციპალიტეტის მერია

მისამართი: დავით შარაშიძე

მუნიციპალიტეტის მიმართვა

მუნიციპალიტეტი ექსპერტი:

მისამართი: ავარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის მუნიციპალიტეტის ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 2 წლამდე სტაჟით. შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების კურსის სრულიფიციის ორგანოს მიერ გაცემული სერთიფიკატი №P-0532

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

კუთხით, ერთულებული ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიყენება.

დასკვნის თარიღი: 09/06/2022 წ

გასვლის თარიღი: 05/08/2022 წ

დასკვნა

ექსპერტიზე წარმოდგენილი:

- 1) ავტომანქანა „RENAULT MASTER“ (გამოშვების წელი 1999, სახ.ნომერი LLT-732, საიდენტიფიკაციო ნომრით VF1UDCCK520726492) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგინს 3500,00 (სამიათასხუთასი) ლარს.
- 2) ექსკავატორი ბორბლებიანი „LIUGONG CLG 777A“ (გამოშვების წელი 2014, სახ.ნომერი CZ-564, საიდენტიფიკაციო ნომრით CLG0777AEEB001579-CLG777AX1400029) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგინს 25000,00 (ოცდახუთათასი) ლარს.
- 3) ექსკავატორი ბორბლებიანი „JUMZ6-KL“ (გამოშვების წელი 1985, სახ.ნომერი CZ-942) საბაზრო ღირებულება დღეის



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822

მდგრადირეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 800,00 (რვაასი) ლარს.

- 4) სტურითი თვითმცულელი „ZIL 4502” (გამოშვების წელი 1988, სახ.ნომერი CGG-573, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 2751987) საძირო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 2000,00 (ორიათასი) ლარს.
- 5) ავტომობილი „GAZ 3307” ტიპი-ცისტერნა. (გამოშვების წელი 1991, სახ.ნომერი CGG-571, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 1443391) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 2000,00 (ორიათასი) ლარს.
- 6) ავტომობილი „GAZ 3309” ტიპი-სპეციალური. (გამოშვების წელი 2009, სახ.ნომერი DZD-524) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგრადირეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 1500,00 (ათასშუათასი) ლარს.

ნოდარ ქარცივაძე

5. ქარცივაძე

გამოკვლევა

- 1) კუმულუტურული გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 1999 წელს დამზადებული ავტომანქანა „RENAULT CLIO” (სახ.ნომერი LLT-732, საიდენტიფიკაციო ნომრით VF1UDCCK520726492) ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსპლუატაციის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, განაკაწრების, თუნუქის ფენის დეფორმაციის, კოროზიის და ა.შ. სახით.
- 2) კუმულუტურული გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 2014 წელს დამზადებული ექსკავატორი ბორბლებიანი „LIUGONG CLG 777” (სახ.ნომერი CZ-564, საიდენტიფიკაციო ნომრით CLG0777AEEB001579-CLG777AX1400029) ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსკავატორის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად უძრავი ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, განაკაწრების, ქანგვა-კოროზის და ა.შ. სახით.
- 3) კუმულუტურული გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 1985 წელს დამზადებული ექსკავატორი ბორბლებიანი „JUMZ6-KL” (სახ.ნომერი CZ-942) ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსკავატორის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება საღებავის კვლეული ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ძლიერი ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, განაკაწრების, თუნუქის კვლები, საღებავის აშრევების, ძლიერი კოროზიისა და ქანგვის და ა.შ. სახით. გარდა საექსპლუატაციო ცვეთისა ექსკავატორს მიუღიანებული ინფორმაციით ავტომობილს დაზიანებული აქვს ძრავი. გამომდინარე იქედან, რომ შესაფასებელი სატრანსპორტო სამსახურები იმყოფება ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში ამდენად ექსპერტის მიერ ობიექტები შეფასებული იქნა საფუძვლით ლითონის ჯართი.

- 4) კუმულუტურული გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 1988 წელს დამზადებული სატრირთო თვითმცლელის ტიპის ავტომობილი „ZIL 4502” (სახ.ნომერი CGG-573, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 2751987). ავტომანქანის ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსკავატორის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშნება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად უძრავი ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, განაკაწრების, თუნუქის ფენის დეფორმაციის, ძლიერი კოროზიისა და ქანგვის და ა.შ. სახით. გამომდინარე იქედან, რომ შესაფასებელი სატრანსპორტო საშუალებები იმყოფება



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822

ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში ამდენად ექსპერტის მიერ ობიექტები შეფასებული იქნა როგორც შავი ლითონის ფრთი.

ა) ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 1991 წელს დამზადებული ცისტერნას ტიპის ავტომანქანა „GAZ 3307“ (სამარტი CGG-571, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 1443391) ავტომანქანის ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსპლუატორის ინტერიერს და ექსტერიერს აღენიშვება ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ძლიერი ცვეთის ფარა. საღებავის აშრევების, განაკაწრების, თუნუქის ფენის დეფორმაციის, ძლიერი კოროზიისა და ჟანგვის და ა.შ. სახით. აუტომანქანიდან ამოღებულია ძრავი. გამომდინარე იქნან, რომ შესაფასებელი სატრანსპორტო საშუალებები იმყოფება ტექნიკურად გაუმართავ მდგომარეობაში ამდენად ექსპერტის მიერ ობიექტები შეფასებული იქნა როგორც შავი ლითონის ფრთი.

ა) ექსპერტიზაზე გამოსაკვლევად წარმოდგენილი იქნა 2009 წელს დამზადებული სპეციალური ტიპის ავტომანქანა „GAZ 3309“ (სამარტი DZD-524) ავტომანქანის ვიზუალური დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ ექსკავატორის ინტერიერს აუტომანქანუმ ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შედეგად განვითარებული ძლიერი ცვეთის კვლები, საღებავის აშრევების, აუტომანქანუმ, თუნუქის ფენის დეფორმაციის, ძლიერი კოროზიისა და ჟანგვის და ა.შ. სახით. ავტომანქანიდან ამოღებულია ჟანგვა. გამომდინარე იქნან, რომ შესაფასებელი სატრანსპორტო საშუალებები იმყოფება ტექნიკურად გაუმართავ აუტომანქანიდან ამდენად ექსპერტის მიერ ობიექტები შეფასებული იქნა როგორც შავი ლითონის ჯართი.

სატრანსპორტო სტანდარტების მოთხოვნით, შესაფასებელი ობიექტის საბაზრო ღირებულების გაანგარიშებისას გამოიყენება სამ მეთოდი: შედარების, დანახარჯებისა და შემოსავლების, რაც ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება შეფასების ერთი ან ორი მეთოდი. სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების დადგენისას, აუტომანქანების მეთოდის გამოყენება, საბაზრო საანგარიშებო სიდიდის დასადგენად, ეფუძნება მისი დამზადებაზე გაწეული აუტომანქანების ერთობლივ ღირებულებას. რადგან სატრანსპორტო საშუალება არის სერიული წარმოების ობიექტი, მათი აუტომანქანებულება არ ასახავს შესაფასებელი ობიექტის ინდივიდუალურ ხასიათს. გამომდინარე აქედან, დანახარჯების შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალებების შეფასებისას, უმეტეს შემთხვევაში არ გამოიყენება შესაფასებელი ობიექტის მიმდინარე აუტომანქანების განსაზღვრისას, შემოსავლების მეთოდის გამოყენება ეფუძნება მომავალში მისი ექსპლუატაციის პროცესში შემოსავლების შეფასებას. გამომდინარე აღნიშნული ფაქტიდან, შემოსავლების მეთოდის გამოყენება აუტომანქანილია იმ სატრანსპორტო საშუალებებების შეფასებისას, რომლებიც გამოიყენებიან საწარმოო მიზნით. ყოველივე უმარტინი აუნიშნულიდან გამომდინარე ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ობიექტის შესაფასებლად, ექსპერტის მიერ გამოიყენებული უმარტინი შედარების მეთოდი. შედარების მეთოდის გამოყენებისას, საბაზრო ღირებულების შესახებ მოსაზრება ყალიბდება შესაფასებლივ ქონების შედარებით ისეთ მსგავს ქონების მიერ გაყიდული ან გამზადებულია გამოიყენება (შეთავაზებულია გასაყიდად). ამ მიდგომის მირითად დაშვებას წარმოადგენს ის, რომ ქონების საბაზრო ღირებულება ყალიბდება შესადარებელი ქონების (ანალოგების) გაყიდვის ან შეთავაზების ფასებთან.

ამინტუდ შედარების მეთოდის პრინციპია – ღირებულების განსაზღვრა ანალოგიური ობიექტების ფასების ანალიზის საფუძვლზე.

ექსპერტის წინაშე დასმული საკითხის, გადაწყვეტის მიზნით ჩატარდა კვლევა მსაგავსი ავტომობილების სარეალიზაციო უსაფრთხო დასადგენად. საქონლის საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც ყალიბდება აღნიშნული პერიოდისათვის მოსაზრების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არ არსებობის შემთხვევაში მსგავსი) საქონლის მოთხოვნისა და მიწოდების



ექსპერტის დასკვნა № 005329822

005329822

ურთიერთზემოქმედების შედეგად დადებული გარიგების საფუძველზე ქონების ბაზრად ითვლება მიმოქცევის სფერო, რომელიც განისაზღვრება გამყიდველის/მყიდველის შესაძლებლობებით, მნიშვნელოვანი დანახარჯის გარეშე გაყიდოს/შეიძინოს საქონელი გამყიდველისთვის/მყიდველისათვის უახლოეს ტერიტორიაზე საქართველოში. ყურადღება გამახვილებულია ანალოგიური ქონების ყიდვა გაყიდვის საბაზრო ინფორმაციაზე, რომელიც განხორციელდა ტიპიურ საბაზრო პირობებში და მაქსიმალურად მიახლოებულია შეფასების თარიღთან. ასევე ავტომობილის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის დროს გამოყენებულია ექსპერტის ხელთ არსებული ინფორმაცია მსგავსი ავტომობილების ღირებულების შესახებ.

გათვალისწინებულია წარმოდგენილი სატრანსპორტო საშუალებების მარკა, მოდელი და სხვა ტექნიკური პარამეტრები. შეფასებისას ასევე გამოყენებულია შედარების მეთოდი, დღევანდელი საბაზრო ღირებულებები, შესაფასებელი სატრანსპორტო საშუალებების იდენტური ან ზოგიერთ შემთხვევაში მსგავსი, ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალებების საბაზრო ღირებულებები. გათვალისწინებულია ექსპერტიზის დამნიშნავი მხარის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ავტომობილების ექსპლუატაციის, შენახვისა და მათი ტექნიკური მომსახურების შესახებ. ასევე გათვალისწინებულ იქნა ცვეთის ის სახეობები, რაც მომრავი ქონების შეფასებისას ღირებულების განასაზღვრისას ახდენს კორექტირებას, აღნიშნულ შემთხვევაში წარმოდგენილ ავტომობილებს (მათი დამზადების წლისა და ტექნიკური მომსახურეობის პირობების გათვალისწინებით) არ განუცდიათ გარე კვონომიკური ცვეთა და ფიზიკური ცვეთის ცვლილება ასახულ იქნა თითოეული წარმოდგენილი ობიექტის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრისას.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით განისაზღვრა ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი ავტომანქანა „RENAULT MASTER” (გამოშვების წელი 1999, სახ.ნომერი LLT-732, საიდენტიფიკაციო ნომრით VF1UDCCK520726492) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 3500,00 (სამიათასხუთასი) ლარს.

ექსკავატორი ბორბლებიანი „LIUGONG CLG 777A” (გამოშვების წელი 2014, სახ.ნომერი CZ-564, საიდენტიფიკაციო ნომრით CLG077AEEB001579-CLG777AX1400029) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 25000,00 (ოცდახუთათასი) ლარს.

ექსკავატორი ბორბლებიანი „JUMZ6-KL” (გამოშვების წელი 1985, სახ.ნომერი CZ-942) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 800,00 (რვაასი) ლარს.

სატვირთო თვითმცლელი „ZIL 4502” (გამოშვების წელი 1988, სახ.ნომერი CGG-573, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 2751987) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 2000,00 (ორიათასი) ლარს.

ავტომანქანა „GAZ 3307” ტიპი-ცისტერნა. (გამოშვების წელი 1991, სახ.ნომერი CGG-571, საიდენტიფიკაციო (შასის) ნომრით 1443391) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 2000,00 (ორიათასი) ლარს.

ავტომანქანა „GAZ 3309” ტიპი-სპეციალური. (გამოშვების წელი 2009, სახ.ნომერი DZD-524) საბაზრო ღირებულება დღეის მდგომარეობით საორიენტაციოდ შეადგენს 1500,00 (ათასხუთასი) ლარს.



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822

ნოდარ ქარცივაძე

ნ. ქარცივაძე

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: სიმონ გოგილაშვილი

ლ. გოგილაშვილი
ა. ქარცივაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ანზორ ერგეშიძე



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1



ფოტო 2




ფოტო 3



ფოტო 4



ფოტო 5



ფოტო 6



005329822

ექსპრტის დასკვნა № 005329822



ფოტო 7



ფოტო 8




ფოტო 9



ფოტო 10



ფოტო 11



ფოტო 12



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822



ფოტო 13



ფოტო 14

ფოტო 15



ფოტო 16

ფოტო 17

ფოტო 18



005329822

ექსპურტის დასკვნა № 005329822



ფოტო 19



ფოტო 20



ფოტო 21



ფოტო 22



ფოტო 23



ფოტო 24



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822



ფოტო 25



ფოტო 26



ფოტო 27



ფოტო 28



ფოტო 29



ფოტო 30



005329822

ექსპერტის დასკვნა № 005329822



ფოტო 31



ფოტო 32



ფოტო 33



ფოტო 34



ფოტო 35



ფოტო 36

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

